	REPORTE DE INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE	CÓDIGO:	GT-FRM-46
		PÁGINA:	1 DE 3
		REVISIÓN:	11
		FECHA MOD. DOCUMENTO:	18-Sept-17
FECHA DE INSPECCIÓN:	**BUREAU CERTIFICATION & INSPECTION**	**REPORTE No.:**	**BCI-INS-1936-Q**
14-Oct-17	**EMPRESA:**	GRUASATLAS CIA. LTDA.	
FECHA DE EMISIÓN:	**LUGAR DE INSPECCIÓN:**	CAMPAMENTO BASE GRUAS ATLAS / PIFO	
16-Oct-17	**DIRECCIÓN CLIENTE:**	AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y DE LOS CEDROS	

Acreditación N° SAE-INS-15-006 INSPECCIÓN

PARÁMETROS PARA LA INSPECCIÓN DEL ACCESORIO


PENETRANTE	
MARCA:	MAGNAFLUX
CÓDIGO:	SKL-WP2
Num. PARTE:	01-5190-77
TIPO DE APLICACIÓN:	SPRAY
TIEMPO DEL PENETRANTE	
SECADO (min)	5
PENETRACIÓN (min)	10

REVELADOR	
MARCA:	MAGNAFLUX
CÓDIGO:	SKD-S2
Num. PARTE:	01-5352-77
TIPO DE APLICACIÓN:	SPRAY
TIEMPO DEL REVELADOR	
SECADO (min)	5
REVELADO (min)	10

REMOVEDOR	
MARCA:	MAGNAFLUX
CÓDIGO:	SKC-S
Num. PARTE:	01-5750-77
TIPO DE APLICACIÓN:	SPRAY
PROCEDIMIENTO	
TIPO PENETRANTE	VISIBLE
MÉTODO	SOLVENTE REM.
REVELADOR	FORMA E

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO	CAPACIDAD	MEDIDA	CÓDIGO	OBSERVACIONES	APROBADO	
						SI	NO
1	ESLINGA DE CADENA	12000 lb 5443,1 kg	7,2m X 13mm	BCI-ECAD-A1255	ACCESORIO PERTENECE AL EQUIPO CODIGO 559	X	
2	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	8m X 10 mm	BCI-ECAD-A1256	ACCESORIO PERTENECE AL EQUIPO CODIGO 559	X	
3	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	6,1m X 10 mm	BCI-ECAD-A1257	ACCESORIO PERTENECE AL EQUIPO CODIGO 559	X	
4	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	8m X 10 mm	BCI-ECAD-A1258	ACCESORIO PERTENECE AL EQUIPO CODIGO 559	X	
5	ESLINGA DE CADENA	12000 lb 5443,1 kg	8m X 13mm	BCI-ECAD-A1259	ACCESORIO PERTENECE AL EQUIPO CODIGO 559	X	

REPORTE FOTOGRÁFICO



HALLAZGOS:

Inspección de eslingas de cadena (5), falta de lubricación en todas las cadenas.
Se realiza ensayo con líquidos penetrantes en ganchos para verificar fisuras superficiales, las cuales no existen.
Se realiza marcado de ganchos y colocación de placa metálica BCI en cada eslinga.

	REPORTE DE INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE	CÓDIGO:	GT-FRM-46
		PÁGINA:	2 DE 3
		REVISIÓN:	11
		FECHA MOD. DOCUMENTO:	18-Sept-17
FECHA DE INSPECCIÓN:	**BUREAU CERTIFICATION & INSPECTION**	**REPORTE No.:**	**BCI-INS-1936-Q**
14-Oct-17	**EMPRESA:**	GRUASATLAS CIA. LTDA.	
FECHA DE EMISIÓN:	**LUGAR DE INSPECCIÓN:**	CAMPAMENTO BASE GRUAS ATLAS / PIFO	
16-Oct-17	**DIRECCIÓN CLIENTE:**	AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y DE LOS CEDROS	

CONCLUSIONES:

- Eslingas de cadena y ganchos en estado operativo.
- Norma aplicable: ASME B30.9:2014 SLINGS y ASME B30.10: 2014 HOOKS.

* Alcance de la acreditación incluye la inspección de Eslingas de Cadena y Ganchos, según el certificado de Acreditación No. SAE-INS-15-006 INSPECCION, no incluye el END.

EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN		
DESCRIPCIÓN	**CÓDIGO INTERNO**	**FECHA DE CALIBRACIÓN**
CINTA MÉTRICA	LECM 009	22/12/2016
FLEXÓMETRO	LEFL 011	22/02/2017
CALIBRADOR	LECP 011	07/08/2017
GALGAS	LEGC ---	---
LUXÓMETRO	VEML 002	25/07/2016

INSPECCIONADO POR:	***INSPECTOR***		***APROBADO POR:***	***GERENTE GENERAL***	
	ING. CHRISTIAN LOPEZ NIVEL II ACES-033-PT			***ING. INGRID VIZUETE***	

2017 - 2018

Quito, 14 de Octubre de 2017

C E R T I F I C A D O

DESCRIPCIÓN ACCESORIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO	CAPACIDAD	MEDIDA	CÓDIGO
1	ESLINGA DE CADENA	12000 lb 5443,1 kg	7,2m X 13mm	BCI-ECAD-A1255
2	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	8m X 10 mm	BCI-ECAD-A1256
3	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	6,1m X 10 mm	BCI-ECAD-A1257
4	ESLINGA DE CADENA	7100 lb 3220,5 kg	8m X 10 mm	BCI-ECAD-A1258
5	ESLINGA DE CADENA	12000 lb 5443,1 kg	8m X 13mm	BCI-ECAD-A1259

CERTIFICADO No.: **BCI-INS-1936-Q**
LUGAR DE INSPECCIÓI CAMPAMENTO BASE GRUAS ATLAS / PIFO
PROPIETARIO: GRUASATLAS CIA. LTDA.
EXPIRACIÓN: 14 de Octubre de 2018

Los accesorios inspeccionados, están en capacidad de trabajar en los rangos y capacidades indicadas por el fabricante.

ING. INGRID VIZUETE
GERENTE GENERAL
BUREAU CERTIFICATION & INSPECTION

1. La inspección fue realizada bajo la norma ASME B30.9:2014 SLINGS y ASME B30.10: 2014 HOOKS cumpliendo con los requerimientos indicados en esta norma.

2. Los accesorios debe ser operados únicamente por personas calificadas y siguiendo todos los lineamientos de seguridad que se requieren para realizar este tipo de actividades.

3. Este certificado hace referencia a las condiciones que presentan los accesorios al momento de la inspección, sin ninguna obligación o responsabilidad posterior.

4. BCI se reserva el derecho de retirar este certificado si el propietario, subcontratista, operador o usuario independiente o casual no cumple con los planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo establecidos por el fabricante del accesorio; así como los planes y programas definidos por el mismo propietario.

En caso de sugerencias y/o reclamos comunicarse al Telf.: 02 2417531
DIRECCIÓN: El Morlán N49-53 y Calle N49C
PÁGINA WEB: www.bci.com.ec